

## **По предписанию Мосжилинспекции ТСЖ «Гиреево» восстановило требуемое санитарное состояние лестничных клеток**

10.04.2018

В жилищную инспекцию по Восточному административному округу поступило на рассмотрении обращение жителя дома 22 по Союзному проспекту (район Новогиреево, управление осуществляет ТСЖ «Гиреево») по вопросу наличия трещин на стенах подъезда, вандальных надписей на фасаде и отслоения окрасочного слоя ограждений переходных лоджий. Факты, изложенные заявителем, подтвердились, в связи с чем Инспекцией было выдано предписание на проведение работ по устранению данных нарушений.

*Согласно п.3.2.2 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда МДК 2-03.2003, утвержденных постановлением Госстроя России от 27.09.2003 №170, организация по обслуживанию жилищного фонда должна обеспечить: исправное состояние строительных конструкций, отопительных приборов и трубопроводов, расположенных на лестничных клетках; требуемое санитарное состояние лестничных клеток; нормативный температурно-влажностный режим на лестничных клетках.*

□

ТСЖ «Гиреево» нарушения устранены.

---

Адрес страницы: [http://bogorodskoe.mos.ru/housing\\_and\\_utilities\\_sector/news/detail/7253239.html](http://bogorodskoe.mos.ru/housing_and_utilities_sector/news/detail/7253239.html)

---

[Управа района Богородское](#)