

По результатам проверки Мосжилинспекции был выполнен ремонт козырька подъезда

27.11.2018

Житель дома 10 по улице Татьяны Макаровой (район Косино-Ухтомский, управляющая организация ООО «УК Жилфонд») обратился с жалобой на портал «Наш город» о неисправном состоянии козырька при входе в подъезд 1.

Данное обращение поступило на рассмотрение в личный кабинет жилищной инспекции по Восточному административному округу. В ходе обследования факты, изложенные заявителем, подтвердились. Инспектором были выявлены отслоения штукатурного слоя, неисправность окрасочного слоя нижней плоскости козырька.

Согласно п.4.2.1.5, 4.2.1.10 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда МДК 2-03.2003, утвержденных постановлением Госстроя России от 27.09.2003 №170, не допускается разрушение и повреждение отделочного слоя выступающих деталей стен, трещины в защитном слое недопустимы.

После выхода Инспекции управляющей организацией ООО «УК Жилфонд» незамедлительно был выполнен ремонт козырька подъезда 1, что подтверждено при повторном обследовании, проведенном Инспекцией.

Адрес страницы: http://bogorodskoe.mos.ru/housing_and_utilities_sector/news/detail/7723324.html

[Управа района Богородское](#)